



Ersatzteilen


Rotationstische TPP90


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Stück /Einheit	Alte Artikel-Nr.
	FJ-0100.058 Repair kit: - Vollständiger Dichtungssatz - Werkzeuge für die Montage - Montagefett	TPP90	1	


	FJ-0100.057 Dichtungssatz	TPP90	1	
--	------------------------------	-------	---	--

Um eine längere Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten, haben wir einige Änderungen an ihnen vorgenommen. Diese Verbesserungen erfordern die Montage neuer Dichtungssätze und neuer Zahnstangen:

- Der neue Dichtungssatz **FJ-0100.058** wird mit der neuen Zahnstange **Ref. 7001166 + Spezialfett kombiniert.**
- Die neue Zahnstange 7001167 muss mit der neuen Mutter Ref. 7001171 verwendet werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Stück /Einheit	Alte Artikel-Nr.
	7001166 Zahnstange voll	TPP90	1	

	7001167 Zahnstange hohle	TPP90	1	
---	-----------------------------	-------	---	--

	7001171 Mutter	TPP90	1	
---	-------------------	-------	---	--



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Stück /Einheit	Alte Artikel-Nr.
	7000018	Interner hydraulischer Stossdämpfer (fest, 10.95)	TPP90	1	BP66-AI
	7000061	Interner hydraulischer Stossdämpfer (mittlere, 10.94)	TPP90	1	BP66-AI
	7000062	Interner hydraulischer Stossdämpfer (schwach, 10.93)	TPP90	1	BP66-AI
	7100001	Komplette Kupplung 2/4/6/8/12/18/24 Positionen	TPP90	1	TPP90-EM
	7100003	Komplette Kupplung 3/15 Positionen	TPP90	1	TPP90-EM
	7100004	Komplette Kupplung BI (Zweiseitig)	TPP90	1	TPP90-EM
	7100002	Komplette Welle	TPP90	1	TPP90-A



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Stück /Einheit	Alte Artikel-Nr.
	JSC6-M5AT	Durchflussregler	TPP90	3	
	FE-00330.010	Näherungsschalter PNP mit Stecker	TPP90 TPP90 BI	2 3	
	FE-00330.020	5m-Kabel für Näherungsschalter	TPP90 TPP90 BI	2 3	
	FE-00330.030	3m-Kabel für Näherungsschalter	TPP90 TPP90 BI	2 3	
	7001090	Eingeschnittene Hülse l= 19	TPP90	1	BP66E-2014
	7001088	Eingeschnittene Hülse l= 24	TPP90	1	BP66E-1014

